



DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STROJŮM IWELD

OZNAČENÍ	NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
3171	(Redukce 230V/32A IW163200)	MMA - kabely - IW320003/6/10, IW320103/6/10 LIFT TIG - IW553400+IW557010/20 wolfram.elektrody, brusky
3191	(Redukce 230V/32A IW163200)	MMA - kabely - IW320003/6/10, IW320103/6/10 LIFT TIG - IW553400+IW557010/20+IW545000 wolfram.elektrody, brusky
3273	vidlice 16A/4P IW164400 nebo 16A/5P IW164500 (vidlice 32A/4P IW324400 nebo 32A/5P IW324500)	MMA - kabely - IW335003/6/10, IW335103/6/10
3403	vidlice 32A/4P IW324400 nebo 32A/5P IW324500	MMA - kabely - IW345003/6/10, IW345103/6/10 LIFT TIG - IW553400+IW557010/20+IW545000 wolfram.elektrody, brusky
4201	(Redukce 230V/32A IW163200)	TIG - IW557010/20/30, IW422100, IW510000, IW525000, IW540000, IW545000, IW546000, IW556400, IW558010/20 Sada ND IW557010 nebo IW557020 wolfram.elektrody, brusky MMA - kabely - IW320003/6/10, IW320103/6/10
5201	(Redukce 230V/32A IW163200)	TIG - IW557010/20/30, IW422100, IW510000, IW525000, IW540000, IW545000, IW546000, IW556400, IW558010/20 Sada ND IW557010 nebo IW557020 nebo IW557030 wolfram.elektrody, brusky MMA - kabely - IW320003/6/10, IW320103/6/10
5201PFC		TIG - IW557010/20/30, IW510000, IW524000, IW525000, IW540000, IW545000, IW546000, IW595000, IW556400, IW558010/20 Sada ND IW557010 nebo IW557020 nebo IW557030 wolfram.elektrody, brusky MMA - kabely - IW320003/6/10, IW320103/6/10
5323LCD	vidlice 16A/4P IW164400 nebo 16A/5P IW164500 (vidlice 32A/4P IW324400 nebo 32A/5P IW324500)	TIG - IW557010/20/30, IW500000, IW510000, IW525000, IW545000, IW546000, IW595000, IW556400, IW558010/20 Sada ND IW557010 nebo IW557020 nebo IW557030 wolfram.elektrody, brusky MMA - kabely - IW335003/6/10, IW335103/6/10
5403LCD	vidlice 32A/4P IW324400 nebo 32A/5P IW324500	TIG - IW557010/20/30, IW500000, IW510000, IW525000, IW545000, IW546000, IW595000, IW556400, IW558010/20 Sada ND IW557010 nebo IW557020 nebo IW557030 wolfram.elektrody, brusky MMA - kabely - IW345003/6/10, IW345103/6/10



DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STROJŮM IWELD

OZNAČENÍ	NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
6201PFC		<p>MIG - IW682000, IW683000, IW686000, IW687000, IW691000, IW692000, MIG hořák IW660300, hubice - 800CN150 95/12/16, kladky IW625001/3/4, trysky 800C062560/08/10, teflon. bowden 800CF08104</p> <p>TIG - IWFLEX55 + 800TSR26FXBL, IW557010/20/30 IW556400, IWFLEX55 + 800TSR09FXBL, IW558010/20 IW545000, wolfram.elektrody, brusky</p> <p>MMA - kabely - IW320003/6/10, IW320103/6/10</p>
6201DP	(Redukce 230V/32A IW163200)	<p>MIG - IW682000, IW683000, IW686000, IW687000, IW691000, IW692000, hubice - 800CN150 95/12/16, kladka IW625004 trysky 800C062560/08/10/12, teflon. bowden 800CF08104</p> <p>LIFT TIG - IW553400+IW557010/20, IW545000, wolfram.elektrody, brusky</p> <p>MMA - kabely - IW335003/6/10, IW335103/6/10</p>
6221SLCD	(Redukce 230V/32A IW163200)	<p>MIG - IW683000, IW682000, IW686000, IW687000, IW692000, hubice - 800CN150 95/12/16, trysky 800C062560/08/10, kladky IW618003/4, teflon. bowden 800CF08104</p> <p>LIFT TIG - IW553400+IW557010/20, IW545000, wolfram.elektrody, brusky</p> <p>MMA - kabely - IW320003/6/10, IW320103/6/10</p>
6253D	vidlice 16A/4P IW164400 nebo 16A/5P IW164500 (vidlice 32A/4P IW324400 nebo 32A/5P IW324500) adaptér na cívku IW690000/IW690500	<p>MIG - IW682000, IW683000, IW686000, IW687000, IW691000, IW692000, hubice - 800CN24012/17, kladky IW630004/5 trysky 800C062560/08/10, teflon. bowden 800CF08104</p> <p>MMA - kabely - IW335003/6/10, IW335103/6/10</p>
6253DP	vidlice 16A/4P IW164400 nebo 16A/5P IW164500 (vidlice 32A/4P IW324400 nebo 32A/5P IW324500) adaptér na cívku IW690000/IW690500	<p>MIG - IW682000, IW683000, IW686000, IW687000, IW691000, IW692000, hubice - 800CN36010/16/19, kladky IW630004/5 trysky 800C062560/08/10, teflon. bowden 800CF08124</p> <p>LIFT TIG - IW553400+IW557010/20, IW545000, wolfram.elektrody, brusky</p> <p>MMA - kabely - IW335003/6/10, IW335103/6/10</p>
6303D	vidlice 16A/4P IW164400 nebo 16A/5P IW164500 (vidlice 32A/4P IW324400 nebo 32A/5P IW324500) adaptér na cívku IW690000/IW690500	<p>MIG - IW682000, IW683000, IW686000, IW687000, IW691000, IW692000, hubice - 800CN24012/17, kladky IW630001/3/4/5 trysky 800C082860/10/12, teflon. bowden 800CF08124</p> <p>MMA - kabely - IW335003/6/10, IW335103/6/10</p>



DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STROJŮM IWELD

OZNAČENÍ	NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
6303DP	vidlice 16A/4P IW164400 nebo 16A/5P IW164500 (vidlice 32A/4P IW324400 nebo 32A/5P IW324500) adaptér na cívku IW690000 nebo IW690500	MIG - IW682000, IW683000, IW686000, IW687000, IW691000, IW692000, hubice - 800CN240 12/17 , kladky IW63000 4/5 trysky 800C 082560/10/12 , teflon. bowden 800CF08124 LIFT TIG - IW552400 nebo IW560410+IW5570 10/20 , IW545000, wolfram. elektrody, brusky MMA - kabely - IW33500 3/6/10 , IW335103/6/10
6303SLCD	vidlice 16A/4P IW164400 nebo 16A/5P IW164500 (vidlice 32A/4P IW324400 nebo 32A/5P IW324500) adaptér na cívku IW690000 nebo IW690500	MIG - IW682000, IW683000, IW686000, IW687000, IW691000, IW692000, hubice - 800CN360 10/16/19 , kladky IW63000 4/5 trysky 800C 082560/10/12 , teflon. bowden 800CF08124 LIFT TIG - IW553400+IW5570 10/20 , IW545000, wolfram. elektrody, brusky MMA - kabely - IW33500 3/6/10 , IW335103/6/10
6303P	vidlice 16A/4P IW164400 nebo 16A/5P IW164500 (vidlice 32A/4P IW324400 nebo 32A/5P IW324500) adaptér na cívku IW690000 nebo IW690500	MIG - IW682000, IW683000, IW686000, IW687000, IW691000, IW692000, hubice - 800CN240 12/17 , kladky IW63000 1/4/5 trysky 800C 082860/10/12 , teflon. bowden 800CF08124 MMA - kabely - IW33500 3/6/10 , IW335103/6/10
6303SW	vidlice 16A/4P IW164400 nebo 16A/5P IW164500 (vidlice 32A/4P IW324400 nebo 32A/5P IW324500) adaptér na cívku IW690000 nebo IW690500	MIG - IW682000, IW683000, IW686000, IW687000, IW691000, IW692000, hubice - 800CN240 12/17 , kladky IW63000 4/5/6 trysky 800C 082560/10/12 , teflon. bowden 800CF08124 LIFT TIG - IW552400 nebo IW560410+IW5570 10/20 , IW545000, wolfram. elektrody, brusky MMA - kabely - IW33500 3/6/10 , IW335103/6/10
6503DP	vidlice 32A/4P IW324400 nebo 32A/5P IW324500 adaptér na cívku IW690000 nebo IW690500	MIG - IW682000, IW683000, IW686000, IW687000, IW691000, IW692000, hubice - 800CN501 14/15/16/20 , kladky IW62500 6/8/9 trysky 800C 083080/10/12/14/16 , teflon. bowden 800CF08124 LIFT TIG - IW552400 nebo IW560410+IW5570 10/20 , IW545000, wolfram. elektrody, brusky MMA - kabely - IW34500 3/6/10 , IW345103/6/10
6503S	vidlice 32A/4P IW324400 nebo 32A/5P IW324500 adaptér na cívku IW690000 nebo IW690500	MIG - IW682000, IW683000, IW686000, IW687000, IW691000, IW692000, hubice - 800CN501 14/15/16/20 , kladky IW62500 6/8/9 trysky 800C 083080/10/12/14/16 , teflon. bowden 800CF08124 LIFT TIG - IW552400 nebo IW560410+IW5570 10/20 , IW545000, wolfram. elektrody, brusky MMA - kabely - IW34500 3/6/10 , IW345103/6/10



DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STROJŮM IWELD

OZNAČENÍ	NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
7391	(Redukce 230V/32A IW163200)	Vsuvka pro připojení rychlospojky tlak.vzduchu IW799900 Sada ND IW780610 Sada kružítek IW740110 (výkonnější hořák PT80 + sada ND IW781610)
7401	(Redukce 230V/32A IW163200)	Vsuvka pro připojení rychlospojky tlak.vzduchu IW799900 Sada ND IW780610 Sada kružítek IW740110 (výkonnější hořák PT80 + sada ND IW781610)
7401PFC		Vsuvka pro připojení rychlospojky tlak.vzduchu IW799900 Sada ND IW780610 Sada kružítek IW740110 (výkonnější hořák PT80 + sada ND IW781610)
7653LCD	vidlice IW164400 nebo IW164500, (vidlice IW324400 nebo IW324500)	Vsuvka pro připojení rychlospojky tlak.vzduchu IW799900 Sada ND IW781610 Sada kružítek IW765310 (výkonnější hořák PT100 + sada ND IW782610)
7103LCD	vidlice IW324400 nebo IW324500	Vsuvka pro připojení rychlospojky tlak.vzduchu IW799900 Sada ND IW782610 Sada kružítek IW710310
9000		WELCO 1012
9001		Elektrolyt IW900101