



Výhody na první pohled

- Kontinuální dotykové měření teploty.
- Široký rozsah měřených teplot od 0 do +600°C.
- Dva silné magnety zajišťují bezpečné upevnění na měřené součásti.
- Nepotřebuje baterie.
- Ideální pro měření teplot přehřevu při svařování a tepelném zpracování ocelí.

Rozměry, balení

Výr. číslo	Popis	Hmotnost	ks / bal
22009300	Kontaktní teploměr 0 - 600°C	190 g	1

Použití

Kontaktní měření teplot přehřevu při svařování, žihání, popouštění atd.

Parametry

Rozsah měření	0 až +600°C
Průměr	80 mm
Výška	33 mm
Hmotnost	190 g

Návod k použití

Sundejte ochrannou plechovou krytku na spodní části teploměru a přiložte na měřenou součást. Teploměr má celokovové pouzdro. Při manipulaci používejte ochranné svářečské rukavice.

