



1021

Sada pro zjišťování trhlin kapilární zkouškou pro teploty od -10°C do +50°C.



Použití

Zjišťování povrchových trhlin kapilární zkouškou. Použitelná na ocelolitinu, šedou litinu, temperovanou litinu, všechny typy ocelí, barevných a lehkých kovů. Zjišťování trhlin v odlitcích, svarových spojích a v opravárenství.

Návod k použití

1. Zkoušený povrch odmastěte a očistěte čističem.
2. Naneste na zkoušený povrch penetrant a nechte působit 15 - 30 minut.
3. Setřete přebytečný penetrant z povrchu suchým čistým hadrem.
4. Naneste vývojku a nechte působit 30 - 45 minut.
5. Po vyhodnocení zkoušky povrch umyjte vodou.

Při práci používejte ochranné pomůcky tj. rukavice a brýle. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Pokyny pro první pomoc

Znečištěný a politý oděv okamžitě svléknout.
Při styku s kůží omýt vodou a mýdlem.
Při vážnějším vdechnutí zajistit lékaře.
Při zasažení očí důkladně vymýt velkým množstvím vody, při dále trvajících obtížích konzultovat s lékařem.

Klíčové vlastnosti

- **WELCO 1021** umožňuje zjištění povrchových trhlin.
WELCO 1021 je použitelný při běžném rozsahu provozních teplot.
- **WELCO 1021** má snadné použití.
- **WELCO 1021** lze po zkoušce umýt vodou.
- **WELCO 1021** nemá žádné vedlejší účinky.
- **WELCO 1021** nepoškozuje ozónovou vrstvu ani životní prostředí.
- **WELCO 1021** se dodává jako sada tří sprejů - penetrant, vývojka a čistič.

Normy

DIN 54152 BAB – BCB
EN ISO 3452
ČSN EN 571-1:1997

Rozměry a balení

Sklad.číslo	Popis	Objem	ks / bal
21102100	sada	3 x 500 ml	3
21102101	penetrant	500 ml	1
21102102	čistič	500 ml	1
21102103	vývojka	500 ml	1