



# 1010

Čistič průzorů svářečských masek, štítů a brýlí.



#### Použití

Čištění průzorů a skeletů svářečských masek, štítů a brýlí. Čištění skleněných a plastových ploch a povrchů. Čištění autoskel, obrazovek spotřební elektroniky, počítačových monitorů atd.

#### Návod k použití

Obsah nádoby krátce protřepejte. Nástřík provádějte ze vzdálenosti cca 25 cm. Nádobu držte kolmo. Čistící pěnu nechejte ca. 1-2 min. působit a poté setřete papírovou čisticí utěrkou nebo čistým hadrem.

#### Klíčové vlastnosti

- **WELCO 1010** odstraňuje bez poškrábání prach, špínu, mastnotu.
- **WELCO 1010** netvoří kapky a šmouhy.
- **WELCO 1010** je ideální pro čištění skleněných a plastových ploch a povrchů.
- **WELCO 1010** je speciálně vyvinutý pro čištění svářečských průzorů z polykarbonátových fólií.

#### Rozměry a balení

Sklad.číslo	Hmotnost	Objem	ks / bal
21101000	480g	400 ml	1
21101001	12 x 480g	12 x 400ml	12