



1250GLS

Samostmívací svářečské brýle.



Klíčové vlastnosti

- **WELCO 1250GLS** jsou univerzální multifunkční brýle pro broušení, svařování nebo řezání plamenem, elektrickým obloukem i plazmou.
- **WELCO 1250GLS** jsou lehké a snadno přenosné. Mají široký pozorovací úhel.
- **WELCO 1250GLS** jsou ideální pro svařování v těsných prostorách.
- **WELCO 1250GLS** mají extrémně vysokou rychlost zatemnění.
- **WELCO 1250GLS** mají ochranu proti zamlžení a umožňují práci s brýlemi nebo s dioptrickým rámečkem.
- **WELCO 1250GLS** šetří baterii automaticky se vypínají po 30 minutách nečinnosti.
- **WELCO 1250GLS** lze vložit do pološtitu nebo celohlavového štítu.

Použití

WELCO 1250GLS jsou inovované univerzální multifunkční svářečské brýle pro broušení, svařování a řezání plamenem, elektrickým obloukem i plazmou.

Návod k použití

Brýle se zapínají podržením tlačítka **ON**, po dobu déle než 2 sekundy, dokud se neaktivuje LCD displej. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka **ON** (2s) dojde k vypnutí, které je signalizováno zhasnutím LCD displeje. Při nečinnosti dojde do 30 minut k automatickému vypnutí. Nastavení tmavosti se provádí tlačítkem **SHADE**(2s). Podržením tlačítka se přepínají módy : řezací **CUT** (DIN 5-8) a nebo svařovací **WELD** (DIN 9-13). Nastavení citlivosti se provádí tlačítkem **SENS** (2s) v pěti stupních (vysoká **1**, nízká **5**). Stisknutím tlačítka **DELAY** (2s) se nastavuje zpoždění rozetmívání v 7 stupních (rychlé **1**, pomalé **7**). Vybití baterie je signalizováno nápisem **LOW** na LCD displeji. Ve vypnutém stavu mají brýle tmavost DIN 3 a lze je použít pro broušení a řezání úhlovou bruskou.

Při svařování elektrickým obloukem doporučujeme používat v kombinaci s pokrývkou hlavy **WELCO 1215**, **WELCO 1216** nebo **WELCO 1233**.

Celohlavový štít i pološtit jsou tvarově přizpůsobeny pro práci s respirátorem **WELCO 1252**.

Údržba a skladování

Udržujte vnější ochrannou fólii čistou, znečištění ovlivňuje rychlost zatemnění. K čištění používejte čisticí sprej **WELCO 1010**. Nečistěte nasucho – hrozí poškřábání ochranné fólie.

Maska umožňuje instalaci vlastního dioptrického skla do dodaného silikonového rámečku.

ZÁRUČNÍ LHŮTA : 2 roky od datumu prodeje

UPOZORNĚNÍ : záruka se nevztahuje na mechanické a tepelné poškození. V žádném případě nepoužívejte brýle bez vnější a vnitřní ochranné fólie.

Normy

EN 175, EN 379 ,AS/NZS1338.1

Technické údaje

Rychlost zatemnění	1/25000 sec
Tmavost neaktivní	DIN 3, použitelné pro broušení
Tmavost aktivní	CUT-DIN 5-8, WELD-DIN 9-13
Citlivost	5 stupňů
Zpoždění rozetmění	7 stupňů
Baterie brýle	1 ks CR 2450 ca. 1000hod.
Baterie LED svítidla	1 ks alkalická AAA, 1,5V
Počet senzorů	2
Broušení	Vypnuto OFF/ DIN 3
Hmotnost: brýle	260g
Hmotnost: brýle + štít	348g
Pracovní teplota	-5 až +55°C
Skladovací teplota	-20 až +70°C



1250GLS

Samostmívací svářečské brýle.



22125000

22125011



22125001

22125007



22125009



22125006

Dodávané varianty, příslušenství a náhradní díly.

Skladové číslo	Popis	Bal. / ks
22125000	Brýle komplet s pološtítem	1
22125011	Brýle komplet s celoštítem	1
22125001	Pološtít	1
22125007	Celoštít	1
22125002	Silikonový lem	1
22125003	Hlavový pás	1
22125004	Vnější fólie	2
22125005	Vnitřní fólie	1
22125006	Držák LED svítilny pološtít	1
22125008	Držák LED svítilny celoštít	1
22125009	LED svítilna	1

Pozn: **Náhradní díly** Příslušenství

Součástí dodávky jsou :

- 1 ks brýle s pološtítem nebo celoštítem
- 1 ks brašna
- 2 ks vnější fólie
- 1 ks vnitřní fólie
- 1 ks dioptrický rámeček
- 1 ks držák LED svítilny