




1000



Špeciálna elektróda pre predohrev všetkých druhov ocelí a liatiny.



Použitie

Bane, stavebné stroje, opravy strojov, bagre, opravy liatiny, oceľoliatina, mostné konštrukcie, zváranie trubiek, koľajnice, zvaračské práce vonku za chladného počasia.

Oblasť použitia

Nahrádza predohrev acetylénom. Je použiteľná vo všetkých prípadoch, kedy je potrebný predohrev. Šetrí čas, prestoje a acetylén. Kombinácia drážkovacej a rezacej elektródy **WELCO 1050** s predohrievacou elektródou **WELCO 1000** nahradí výhodne autogén najmä vtedy, keď sú problémy s ťažkými acetyléno-kyslíkovými fľašami.

Návod na použitie

WELCO 1000 vyžaduje dlhý oblúk (ca 20 mm) a vyšší nastavený prúd. Po zohriati na požadovanú teplotu strusku jednoducho odklepnite zvaračským kladivkom.

Zváračské vlastnosti

WELCO 1000 je jednoducho použiteľná i v pozíciách. Struska tvoriaca tepelný ochranný štít je ľahko odstrániteľná.

Kľúčové vlastnosti

- **WELCO 1000** je ľahko zvarajúca.
- **WELCO 1000** má stabilný dlhý oblúk.
- **WELCO 1000** je použiteľná i v pozíciách.
- **WELCO 1000** má ľahko odstrániteľnú strusku.
- **WELCO 1000** má jednoduché zapálenie i opakované zapálenie oblúka.
- **WELCO 1000** zvara cez hrdzu, nečistoty a olej.
- **WELCO 1000** je vhodná pre striedavý i jednosmerný prúd.
- **WELCO 1000** šetrí čas i prestoje.
- **WELCO 1000** je vhodná i pre malé zvaračské stroje.

Nastavenie prúdu (DC- / AC)

| Ø mm | Prúd A |
|------|-----------|
| 2,5 | 90 - 140 |
| 3,2 | 130 - 180 |
| 4,0 | 160 - 210 |

Rozmery a balenie

| Sklad.číslo | Ø mm | dĺžka mm | kg / bal | cca ks/bal |
|-------------|------|----------|----------|------------|
| 21100025 | 2,5 | 350 | 4,2 | 194 |
| 21100032 | 3,2 | 350 | 4,0 | 113 |
| 21100040 | 4,0 | 350 | 5,0 | 75 |