



1011

Termokriedy pre meranie teplôt.



Použitie

Meranie teploty pri zváraní a spájkovaní kovov. Meranie teplôt predohrevu. Všeobecné meranie vyšších teplôt.

Oblasť použitia

Praktické a rýchle meranie povrchových teplôt predmetov.

Návod na použitie

Na meranom predmete urobte kriedou značku. Pri udanej alebo vyššej teplote sa značka roztaví.

Chemické zloženie

Výrobok neobsahuje halogény, chloridy ani fosfáty, respektive materiály s nízkym bodom tavenia ako je síra, olovo alebo zinok. Obsahuje iba fluoridy.

Kľúčové vlastnosti

- **WELCO 1011** umožňuje presné meranie teploty.
- **WELCO 1011** umožňuje rýchle a jednoduché meranie teploty.
- **WELCO 1011** funguje na princípe zmeny skupenstva na rozdiel od bežných indikátorov, ktoré merajú zmenou farby.
- **WELCO 1011** má životnosť ca 2000 meraní.

Rozmery a balenie

Sklad.číslo	Teplota °C	ks / bal
21101101	116	2
21101102	205	2
21101103	220	2
21101104	255	2
21101105	280	2
21101106	320	2
21101107	460	2
21101108	605	2
21101109	880	2
21101110	960	2