



# 1249

## Univerzálna samostmievacia zváračská maska.



### Použitie

**WELCO 1249** je univerzálna zväračská maska pre zváranie elektrickým oblúkom a pre brúsenie.


### Návod na použitie

Maska sa zapína automaticky pri zapálení elektrického oblúka. Pri nečinnosti dôjde do 15 minút k automatickému vypnutiu. Nastavenie tmavosti DIN 9 až 13 sa robí gombíkom naľavo zvonka masky. Pod týmto gombíkom je tlačítko pre aktiváciu a deaktiváciu brúsneho režimu, v ktorom je uzamknutá tmavosť DIN 4. Signalizácia režimu brúsenia je zelenou LED diódou **GRIND** vo vnútri na hornej časti kazety. Nastavenie citlivosti sa robí gombíkom **SENSITIVITY** vo vnútri na hornej časti kazety. Nastavenie oneskorenia zosvetlenia sa robí gombíkom **DELAY** vo vnútri na hornej časti kazety. Napájanie je kombinované, solárnym článkom a výmennou lítiovou batériou. Vybitie batérie je signalizované červenou LED diódou **LOW BATTERY**. Maska umožňuje inštaláciu dioptrického skla **WELCO 0030**.

### Údržba a skladovanie

Udržujte vonkajšiu ochrannú fóliu čistú, znečistenie ovplyvňuje rýchlosť zatemnenia. K čisteniu používajte čistiaci sprej **WELCO 1010**. Nečistite suchou handričkou – hrozí poškriabanie ochrannej fólie.

**UPOZORNENIE:** záruka sa nevzťahuje na mechanické a tepelné poškodenie elektronickej kazety, skeletu masky a hlavového kríža. Nikdy nepoužívajte masku bez vonkajšej a vnútornej ochrannej fólie.



### Kľúčové vlastnosti

- **WELCO 1249** je univerzálna zväračská maska pre zváranie elektrickým oblúkom a pre brúsenie.
- **WELCO 1249** má tlačítko pre brúsny režim na vonkajšej strane masky a indikáciu LED diódou vnútri masky.
- **WELCO 1249** je napájaná vymeniteľnou lítiovou batériou a má indikátor vybitia.
- **WELCO 1249** má filter zobrazujúci reálne farby.
- **WELCO 1249** má 4 senzory, ktoré zaisťujú spoľahlivú funkciu vo všetkých pozíciách.
- **WELCO 1249** má automatické zapnutie i vypnutie.
- **WELCO 1249** umožňuje vloženie dioptrického skla.

### Normy

DIN EN 379: AS/NZS1338.1

| Technické údaje      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Optická trieda       | 1.1.1.2                         |
| Rozmery priesozoru   | 98 x 48 mm                      |
| Rýchlosť zatemnenia  | 0,1 - 0,2 msec                  |
| Tmavosť neaktívna    | DIN 4                           |
| Tmavosť aktívna      | DIN 9 - 13 plynule nastaviteľná |
| Citlivosť            | plynule nastaviteľná            |
| Oneskor. zosvetlenia | 0,1 - 1,9 sec.                  |
| Batéria              | 1 ks CR 2450 - ca. 1000 hod.    |
| Počet senzorov       | 4                               |
| Materiál skeletu     | Nylon                           |
| Hmotnosť             | 490g                            |
| Pracovná teplota     | -5 až +55°C                     |
| Skladovacia teplota  | -20 až +55°C                    |



# 1249

## Univerzálna samostmievacia zváračská maska.



TRUE COLOUR – REÁLNÉ BARVY



VÝMĚNA BATERIE



**Dodávané varianty, príslušenstvo a náhradné diely.**

| Skladové číslo | Popis                     | Bal. / ks |
|----------------|---------------------------|-----------|
| 21124900       | Maska komplet             | 1         |
| 21124901       | Hlavový kríž              | 1         |
| 21124902       | Potná páska               | 2         |
| 21124903       | Predná fólia              | 10        |
| 21124904       | Vnúťorná fólia            | 10        |
| 21124905       | Rámček kazety so skrutkou | 1         |
| 21123010       | Dioptrické sklo +1,0D     | 1         |
| 21123015       | Dioptrické sklo +1,5D     | 1         |
| 21123020       | Dioptrické sklo +2,0D     | 1         |
| 21123025       | Dioptrické sklo +2,5D     | 1         |

Pozn: **Náhradné diely** Príslušenstvo

21124901



21124902



21124905



211230xx