



# 1250GLS

Samostmievacie zväračské okuliare.



## Kľúčové vlastnosti

- **WELCO 1250GLS** sú univerzálne multifunkčné okuliare pre brúsenie, zváranie alebo rezanie plameňom, elektrickým oblúkom i plazmou.
- **WELCO 1250GLS** sú ľahké a ľahko prenosné. Majú široký pozorovací uhol.
- **WELCO 1250GLS** sú ideálne pre zváranie v tesných priestoroch.
- **WELCO 1250GLS** majú extrémne vysokú rýchlosť zatemnenia.
- **WELCO 1250GLS** majú ochranu proti zahmleniu a umožňujú prácu s okuliarmi alebo s dioptrickým rámečkom.
- **WELCO 1250GLS** šetria batériu, automaticky sa vypínajú po 30 minútach nečinnosti.
- **WELCO 1250GLS** sa dajú vložiť do pološtítu alebo celohlavového štítu.

## Použitie

**WELCO 1250GLS** sú inovované univerzálne multifunkčné zväračské okuliare pre brúsenie, zváranie a rezanie plameňom, elektrickým oblúkom i plazmou.

## Návod na použitie

Okuliare sa zapínajú podržaním tlačítka **ON**, dlhšie ako 2 sekundy, až dokedy sa neaktivuje LCD displej. Opakovaným stisknutím a podržaním tlačítka **ON** (2s) dôjde k vypnutiu, ktoré je signalizované zhasnutím LCD displeja. Pri nečinnosti dôjde do 30 minút k automatickému vypnutiu. Nastavenie tmavosti sa robí tlačítkom **SHADE**(2s). Podržaním tlačítka sa prepínajú módy: rezací **CUT** (DIN 5-8) alebo zvärací **WELD** (DIN 9-13). Nastavenie citlivosti sa robí tlačítkom **SENS** (2s) v piatich stupňoch (vysoká **1**, nízka **5**). Stisknutím tlačítka **DELAY** (2s) sa nastavuje oneskorenie zosvetlenia v 7 stupňoch (rýchle **1**, pomalé **7**). Vybitie batérie je signalizované nápisom **LOW** na LCD displeji. Vo vypnutom stave majú okuliare tmavosť DIN 3 a dajú sa použiť pre brúsenie a rezanie uhlovou brúskou.

Pri zváraní elektrickým oblúkom doporučujeme používať v kombinácii s pokrývkou hlavy **WELCO 1215**, **WELCO 1216** alebo **WELCO 1233**. Celohlavový štít i pološtít sú tvarovo prispôbené pre prácu s respirátorom **WELCO 1252**.

## Údržba a skladovanie

Udržujte vonkajšiu ochrannú fóliu čistú, znečistenie ovplyvňuje rýchlosť zatemnenia. K čisteniu používajte čistiaci sprej **WELCO 1010**. Nečistite nasucho – hrozí poškrabanie ochrannej fólie.

Maska umožňuje inštaláciu vlastného dioptrického skla do dodaného silikónového rámečka.

**ZÁRUČNÁ DOBA:** 2 roky od dátumu predaja

**UPOZORNENIE:** záruka sa nevzťahuje na mechanické a tepelné poškodenie. V žiadnom prípade nepoužívajte okuliare bez vonkajšej a vnútornej ochrannej fólie.

## Normy

EN 175, EN 379, AS/NZS1338.1

## Technické údaje

Rýchlosť zatemnenia	1/25000 sec
Tmavosť neaktívna	DIN 3, použiteľné pre brúsenie
Tmavosť aktívna	CUT-DIN 5-8, WELD-DIN 9-13
Citlivosť	5 stupňov
Oneskor. zosvetlenia	7 stupňov
Batéria okuliare	1 ks CR 2450 ca. 1000hod.
Batéria LED svietidlo	1 ks alkalická AAA, 1,5V
Počet senzorov	2
Brúsenie	Vypnuté OFF/ DIN 3
Hmotnosť okuliare	260g
Hmotnosť so štítom	348g
Pracovná teplota	-5 až +55°C
Skladovacia teplota	-20 až +70°C



# 1250GLS

Samostmievacie zväračské okuliare.



22125000

22125011



22125001

22125007



22125009



22125006

## Dodávané varianty, príslušenstvo a náhradné diely.

Skladové číslo	Popis	Bal. / ks
22125000	Okuliare komplet s pološtítom	1
22125011	Okuliare komplet s celoštítom	1
22125001	Pološtít	1
22125007	Celoštít	1
22125002	Silikónový lem	1
22125003	Hlavový pás	1
22125004	Vonkajšia fólia	2
22125005	Vnútoraná fólia	1
22125006	Držiak LED svetidla pološtít	1
22125008	Držiak LED svetidla celoštít	1
22125009	LED svetidlo	1

Pozn: **Náhradné diely** Príslušenstvo

### Súčasťou dodávky sú:

- 1 ks okuliare s pološtítom alebo celoštítom
- 1 ks brašňa
- 2 ks vonkajšia fólia
- 1 ks vnútoraná fólia
- 1 ks dioptrický rámček
- 1 ks držiak LED svetidla