



1021

Sada pro zjišťování trhlin
kapilární zkouškou pro teploty
od 0°C do +50°C.



Použití

Zjišťování povrchových trhlin kapilární zkouškou. Použitelná na ocelolitinu, šedou litinu, temperovanou litinu, všechny typy ocelí, barevných a lehkých kovů. Zjišťování trhlin v odlitcích, svarových spojích a v opravárenství.

Návod k použití

1. Čističem 1021 očistit kontrolované plochy a nechat vyschnout. Podklad by měl být bez nátěru, suchý a čistý.
2. Naneste na zkoušený povrch penetrant 1021 a nechte působit 10 - 15 minut.
3. Po fázi penetrace setřete prostředek z povrchu čističem 1021. Povrch musí před další úpravou vyschnout.
4. Naneste rovnoměrně vývojku 1021 a nechat působit cca 1-2 min. V prasklinách se objeví červené značení.
5. Po vyhodnocení zkoušky povrch umyjte vodou.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Před použitím si pečlivě prostudujte bezpečnostní listy používaných produktů (ke stažení na www.welco.cz)

Bezpečnostní informace

1021 ČISTIČ

Signální slovo: **NEBEZPEČÍ**

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespulujte ani po použití. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Obsahuje: Propan-2-ol.



Klíčové vlastnosti

- **WELCO 1021** umožňuje zjištění povrchových trhlin.
- **WELCO 1021** je použitelný při běžném rozsahu provozních teplot.
- **WELCO 1021** má snadné použití.
- **WELCO 1021** lze po zkoušce umýt vodou.
- **WELCO 1021** nemá žádné vedlejší účinky.
- **WELCO 1021** nepoškozuje ozónovou vrstvu ani životní prostředí.
- **WELCO 1021** se dodává jako sada tří sprejů - penetrant, vývojka a čistič.

Normy

DIN 54152 BAB – BCB

EN ISO 3452-2

Rozměry a balení

Sklad.číslo	Popis	Objem	ks / bal
21102100	sada	3 x 400 ml	3
21102101	penetrant	400 ml	1
21102102	čistič	400 ml	1
21102103	vývojka	400 ml	1

1021 PENETRANT

Signální slovo: **NEBEZPEČÍ**

Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné poškození očí. Podezření na vyvolání rakoviny. Způsobuje poškození centrálního nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespulujte ani po použití. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Odstraňte obal podle platných předpisů. Obsahuje: benzínová frakce (ropná), hydrogenná oxidace, těžká, Alcohols, C11-15-secondary, ethoxylated.



1021 VÝVOJKA

Signální slovo: **NEBEZPEČÍ**

H222 Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespulujte ani po použití. Zamezte vdechování aerosolů. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Odstraňte obal podle platných předpisů. Zamezte vdechování prachu. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Obsahuje: Propan-2-ol.

