



# DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STROJŮM WELCO

| OZNAČENÍ              | NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ                                                                                | VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3201                  | (Redukce 230V/32A IW163200)                                                                        | <b>MMA</b> - kabely - IW320003/6/10<br><b>LIFT TIG</b> - IW553400+IW557010/20+IW545000<br>wolfram. elektrody, brusky                                                                                                        |
| 3303                  | vidlice 16A/4P IW164400 nebo 16A/5P IW164500<br>(vidlice 32A/4P IW324400 nebo 32A/5P ( ))IW324500) | <b>MMA</b> - kabely - IW335003/6/10<br><b>LIFT TIG</b> - IW553400+IW557010/20+IW545000<br>wolfram. elektrody, brusky                                                                                                        |
| 3403                  | vidlice 32A/4P IW324400 nebo 32A/5P IW324500                                                       | <b>MMA</b> - kabely - IW345003/6/10<br><b>LIFT TIG</b> - IW553400+IW557010/20+IW545000<br>wolfram. elektrody, brusky, dálkové ovládání IW3400                                                                               |
| 4201                  | (Redukce 230V/32A IW163200)                                                                        | <b>TIG</b> - IW510000, IW525000, IW540000, IW545000, IW546000, SP26F0403IW, SP09F0402IW<br><b>Sada ND</b> IW557010/20, IW558010/20<br>wolfram. elektrody, brusky<br><b>MMA</b> - kabely - IW320003/6/10                     |
| 5201                  | (Redukce 230V/32A IW163200)                                                                        | <b>TIG</b> - IW510000, IW525000, IW540000, IW545000, IW546000, SP26F0403IW, SP09F0402IW<br><b>Sada ND</b> IW557010/20, IW558010/20<br>wolfram. elektrody, brusky<br><b>MMA</b> - kabely - IW320003/6/10                     |
| 5201PFC<br>5201PFC-CW |                                                                                                    | <b>TIG</b> - IW510000, IW500000, IW595000, IW525000, IW540000, IW545000, IW546000, SP09F0402IW<br><b>Sada ND</b> IW557010/20, IW558010/20<br>wolfram. elektrody, brusky<br><b>MMA</b> - kabely - IW320003/6/10              |
| 5201TTP               | (Redukce 230V/32A IW163200)                                                                        | <b>TIG</b> - IW510000, IW500000, IW595000, IW525000, IW540000, IW545000, IW546000, SP09F0402IW<br><b>Sada ND</b> IW557010/20, IW558010/20<br>wolfram. elektrody, brusky<br><b>MMA</b> - kabely - IW320003/6/10              |
| 5323LCD<br>5323LCD-CW | vidlice 16A/4P IW164400 nebo 16A/5P IW164500<br>(vidlice 32A/4P IW324400 nebo 32A/5P IW324500)     | <b>TIG</b> - IW510000, IW500000, IW595000, IW525000, IW540000, IW545000, IW546000, SP26F0403IW, SP09F0402IW<br><b>Sada ND</b> IW557010/20, IW558010/20<br>wolfram. elektrody, brusky<br><b>MMA</b> - kabely - IW320003/6/10 |
| 5403LCD-CW            | vidlice 32A/4P IW324400 nebo 32A/5P IW324500                                                       | <b>TIG</b> - IW510000, IW500000, IW595000, IW525000, IW540000, IW545000, IW546000, SP26F0403IW, SP09F0402IW<br><b>Sada ND</b> IW557010/20, IW558010/20<br>wolfram. elektrody, brusky<br><b>MMA</b> - kabely - IW320003/6/10 |

Revidováno: 10/2025



# DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STROJŮM WELCO

| OZNAČENÍ | NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ                                                                                                                       | VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6201DP   | (Redukce 230V/32A IW163200)                                                                                                               | <b>MIG</b> - IW682000, IW683000, IW686000, IW687000, IW691000, IW692000, hubice - 800CN150 <b>95/12/16</b> , trysky 800C <b>062560/08/10/12</b> , teflon. bowden 800CF08104 sada ND SP615000<br><b>LIFT TIG</b> - IW553400+IW5570 <b>10/20</b> , IW545000, wolfram. elektrody, brusky <b>MMA</b> - kabely - IW33500 <b>3/6/10</b>                       |
| 6201S    | (Redukce 230V/32A IW163200)                                                                                                               | <b>MIG</b> - IW683000, IW682000, IW686000, IW687000, IW692000, hubice - 800CN150 <b>95/12/16</b> , trysky 800C <b>062560/08/10</b> , kladka IW61800 <b>1/4</b> , sada ND k hořáku SP615000<br><b>LIFT TIG</b> - IW553400+IW5570 <b>10/20</b> , IW545000, wolfram. elektrody, brusky <b>MMA</b> - kabely - IW32000 <b>3/6/10</b>                         |
| 6253S    | vidlice 16A/4P IW164400 nebo 16A/5P IW164500<br>(vidlice 32A/4P IW324400 nebo 32A/5P IW324500)<br>adaptér na cívku IW690000/IW690500      | <b>MIG</b> - IW682000, IW683000, IW686000, IW687000, IW691000, IW692000, hubice - 800CN240 <b>12/17</b> , kladky 2x IW630004 trysky 800C <b>062560/08/10</b> , teflon. bowden 800CF08104 sada ND SP624000<br><b>MMA</b> - kabely - IW33500 <b>3/6/10</b>                                                                                                |
| 6303DP   | vidlice 16A/4P IW164400 nebo 16A/5P IW164500<br>(vidlice 32A/4P IW324400 nebo 32A/5P IW324500)<br>adaptér na cívku IW690000/IW690500      | <b>MIG</b> - IW682000, IW683000, IW686000, IW687000, IW691000, IW692000, hubice - 800CN360 <b>16/19</b> , kladky 2x IW630004 trysky 800C <b>062560/08/10</b> , teflon. bowden 800CF08124 sada ND SP636000<br><b>LIFT TIG</b> - IW553400+IW5570 <b>10/20</b> , IW545000, wolfram. elektrody, brusky <b>MMA</b> - kabely - IW33500 <b>3/6/10</b>          |
| 6303S    | vidlice 16A/4P IW164400 nebo 16A/5P IW164500<br>(vidlice 32A/4P IW324400 nebo 32A/5P IW324500)<br>adaptér na cívku IW690000/IW690500      | <b>MIG</b> - IW682000, IW683000, IW686000, IW687000, IW691000, IW692000, hubice - 800CN360 <b>16/19</b> , kladky 2x IW630004 trysky 800C <b>082860/10/12</b> , teflon. bowden 800CF08124 sada ND SP636000<br><b>MMA</b> - kabely - IW33500 <b>3/6/10</b>                                                                                                |
| 6353S    | vidlice 16A/4P IW164400 nebo 16A/5P IW164500<br>(vidlice 32A/4P IW324400 nebo 32A/5P IW324500)<br>adaptér na cívku IW690000 nebo IW690500 | <b>MIG</b> - IW682000, IW683000, IW686000, IW687000, IW691000, IW692000, hubice - 800CN360 <b>16/19</b> , kladky 2x IW630004 trysky 800C <b>082860/10/12</b> , teflon. bowden 800CF08124 sada ND SP636000<br><b>LIFT TIG</b> - IW552400+IW5570 <b>10/20</b> , IW545000, wolfram. elektrody, brusky <b>MMA</b> - kabely - IW33500 <b>3/6/10</b>          |
| 6503DP   | vidlice 32A/4P IW324400 nebo 32A/5P IW324500,<br>adaptér na cívku IW690000 nebo IW690500                                                  | <b>MIG</b> - IW682000, IW683000, IW686000, IW687000, IW691000, IW692000, hubice - 800CN501 <b>14/15/16/20</b> , kladky 2x IW650005 trysky 800C <b>082860/10/12/16</b> , teflon. bowden 800CF14164 sada ND SP650000<br><b>LIFT TIG</b> - IW553400+IW5570 <b>10/20</b> , IW545000, wolfram. elektrody, brusky <b>MMA</b> - kabely - IW34500 <b>3/6/10</b> |
| 6221SLCD | (Redukce 230V/32A IW163200)                                                                                                               | <b>MIG</b> - IW683000, IW682000, IW686000, IW687000, IW692000, hubice - 800CN150 <b>95/12/16</b> , trysky 800C <b>062560/08/10</b> , kladky IW61800 <b>2/3/4</b> , teflon. bowden 800CF08104, sada ND SP615000<br><b>LIFT TIG</b> - IW553400+IW5570 <b>10/20</b> , IW545000, wolfram. elektrody, brusky <b>MMA</b> - kabely - IW32000 <b>3/6/10</b>     |



# DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STROJŮM WELCO

| OZNAČENÍ | NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ                                                 | VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7391     | (Redukce 230V/32A IW163200)                                         | Vsuvka pro připojení rychlospojky tlak. vzduchu IW799900<br>Sada ND IW780610<br>Sada kružítek IW740110<br>(výkonnější hořák PT80 + sada ND IW781610)                                                                                                                                                                                                           |
| 7401     | (Redukce 230V/32A IW163200)                                         | Vsuvka pro připojení rychlospojky tlak. vzduchu IW799900<br>Sada ND IW780610<br>Sada kružítek IW740110<br>(výkonnější hořák PT80 + sada ND IW781610)                                                                                                                                                                                                           |
| 7401PFC  |                                                                     | Vsuvka pro připojení rychlospojky tlak. vzduchu IW799900<br>Sada ND IW780610<br>Sada kružítek IW740110<br>(výkonnější hořák PT80 + sada ND IW781610)                                                                                                                                                                                                           |
| 7653LCD  | vidlice IW164400 nebo IW164500,<br>(vidlice IW324400 nebo IW324500) | Vsuvka pro připojení rychlospojky tlak. vzduchu IW799900<br>Sada ND IW781610, Sada kružítek IW765310<br><b>Kontaktní řezání:</b> trysky NW51311S.10/11/12/13, hubice NW60511,<br>hubice kontaktní NW60504<br><b>Drážkování:</b> tryska NW51311G.16, hubice NW60511,<br>hubice drážkovací NW60508<br>(výkonnější hořák PT100 + sada ND IW782610)                |
| 7103LCD  | vidlice IW324400 nebo IW324500                                      | Vsuvka pro připojení rychlospojky tlak. vzduchu IW799900<br>Sada ND IW782610<br><b>Kontaktní řezání:</b> trysky NW51276.10/11/12 NW51278.14/15/16<br>hubice kontaktní i drážkovací NW60502, hubice kontaktní NW60504/5<br><b>Drážkování:</b> tryska NW51278G.22,<br>hubice kontaktní i drážkovací NW60502, hubice drážkovací NW60508<br>Sada kružítek IW710310 |
| 9000     |                                                                     | WELCO 1012<br>ND indukční cívka IW900017/20/24/28/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9001     |                                                                     | WELCO 8058, WELCO 1252, WELCO 125810/20<br>Elektrolyt IW900101, IW900105<br>ND štětec komplet IW900102<br>ND štětec z uhl. vláken IW900103                                                                                                                                                                                                                     |