



# 1010

Čistič průzorů svářečských  
masek, štítů a brýlí



### Výhody na první pohled

- Odstraňuje bez poškrábání prach, špínu, mastnotu.
- Netvoří kapky a šmouhy.
- Ideální pro čištění skleněných a plastových ploch a povrchů.
- Speciálně vyvinutý pro čištění svářečských průzorů z polykarbonátových fólií.

### Použití

Čištění průzorů a skeletů svářečských masek, štítů a brýlí. Čištění skleněných a plastových ploch a povrchů. Čištění autoskel, obrazovek spotřební elektroniky, počítačových monitorů atd.

### Rozměry, balení

Výr. číslo	Hmotnost	Obsah	ks / bal
21101000	480 g	400 ml	1
21101012	12 x 480 g	12x 400 ml	12

### Návod k použití

Obsah nádoby krátce protřepejte. Nástřík provádějte ze vzdálenosti cca 25 cm. Nádobu držte kolmo. Čistící pěnu nechejte cca.1-2 min. působit a poté setřete čistým hadrem.

