



# 1015

## Zinkový sprej vysoké kvality pro zinkování za studena.



### Použití

Zásobníky TUV, potrubí, ploty, stožáry, kolejnice, okapy, zemní stroje, prádelny, rafinerie, mosty, nádrže, ocelové rámy a konstrukce.

### Oblast použití

Opravy žárově zinkovaných povrchů. Pozinkování za studena.

Ochrana svarových spojů proti korozi.

Doplněk žárového zinkování.

Ochrana proti korozi při bodovém svařování.

### Vlastnosti

1. Ochrana před korozi. Galvanický proces zabrání korozi vytvořením nerozpustného ochranného štítu.
2. Ochrana před vlhkostí. Vysoký podíl zinku tvoří ochrannou krycí vrstvu odolávající otěru a vlhku.
3. Možnost použití na zkorodované plochy. Po očištění volných částech rzi, vnikne **WELCO 1015** do pórů a elektrochemickým efektem zabrání korozi.
4. Jednoduché použití.
5. Jediněčný podklad. Po zaschnutí vytváří houževnatý, elastický, kovový povlak, snadno přelakovatelný, neodloupávající se při deformacích.
6. Dlouhodobá ochrana. Ochranný účinek zinkového povlaku se díky galvanickému procesu stále obnovuje.
7. Úsporné použití.
8. Dobrá teplotní odolnost od -50 do +500°C.

### Bezpečnostní informace

Signální slovo: **NEBEZPEČÍ**

Obsahuje: dichlormethan.

Extrémně hořlavý aerosol. Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Podezření na vyvolání rakoviny. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Odstraňte obal podle státních předpisů.

### Klíčové vlastnosti

- **WELCO 1015** má velmi vysoký obsah zinku, více než 99%.
- **WELCO 1015** má excelentní přilnavost na všechny nízko a středně legované oceli.
- **WELCO 1015** zasychá velmi rychle.
- **WELCO 1015** má teplotní odolnost od -50 do +500°C.
- **WELCO 1015** umožňuje přelakování.
- **WELCO 1015** je ideální pro bodové svařování.

### Návod k použití

Povrch součástí očistěte a odmastěte. Obsah nádoby protřepejte cca 2 min. Nástřík provádějte ze vzdálenosti cca 25 cm. Nádobu držte kolmo. Po ukončení obraťte nádobu dnem vzhůru a krátkým prostříknutím vyčistěte ventil. Suchá vrstva nánosu by měla mít tloušťku vrstvy 50-80µm.

### Technické údaje

Teplotní odolnost	od - 50 do +500°C
Prachovitě suché	po 8 minutách
Suchý na dotek	po 20-30 minutách
Nános 2. vrstvy	po 15 - 30 minutách
Přelakování	po 24 - 48 hodinách

### Rozměry a balení

Sklad.číslo	Objem	ks / bal
21101500	450 ml	1
21101512	12 x 450ml	12

