



1010

Čistič prieszorov zvaračských masiek, štítov a okuliarov.



Použitie

Čistenie prieszorov a skeletov zvaračských masiek, štítov a okuliarov. Čistenie sklenených a plastových plôch a povrchov. Čistenie autoskiel, obrazoviek spotrebnej elektroniky, počítačových monitorov atd.

Návod na použitie

Obsah nádoby krátko pretrepte. Nástrek urobte zo vzdialenosti cca 25 cm. Nádobu držte kolmo. Čistiacu penu nechajte ca.1-2 min. pôsobiť a potom zotrite papierovou čistiacou utierkou alebo čistou handričkou.

Kľúčové vlastnosti

- **WELCO 1010** odstraňuje bez poškriabania prach, špinu, masť.
- **WELCO 1010** netvorí kvapky a šmuhy.
- **WELCO 1010** je ideálny pre čistenie sklenených a plastových plôch a povrchov.
- **WELCO 1010** je špeciálne vyvinutý pre čistenie zvaračských prieszorov z polykarbonátových fólií.

Rozmery a balenie

Sklad.číslo	Hmotnosť	Objem	ks / bal
21101000	480g	400 ml	1
21101001	12 x 480g	12 x 400ml	12