

Porovnání svářečských brýlí WELCO 1250 a WELCO 1250GLS

	<p>WELCO 1250</p> 	<p>WELCO 1250GLS</p> 
Tmavost neaktivní	DIN 3	DIN 3
Rychlost zatemnění	1/15000 sec	1/25000 sec
Tmavost aktivní SHADE	DIN 5,7,9,11,13 Pozn: nelze nastavit DIN 6,8,10,12	DIN 5,6,7,8 CUT Mode DIN 9,10,11,12,13 Weld Mode Pozn: CUT/Weld Mode se přepíná podržením tlač. SHADE
Uzamčení tmavosti HOLD pro svařování plamenem	ANO (DIN 5a7)	NE
Snímač IR (světelné záření)	2x	2x
Snímač RF (elektromagnetické pole) Pro malé proudy a řezání plasmou	NE	ANO Pozn: IR/RF snímání se přepíná podržením tlač. SENS
Citlivost SENSITIVITY	Nastavitelná 5 stupňů	Nastavitelná 5 stupňů CUT Mode Nastavitelná 5 stupňů WELD Mode
Zpoždění rozetměnění DELAY	Fixní, nelze nastavit čas	Nastavitelné 7 stupňů
Baterie / životnost	2ks CR 2032 / 80hod.	1ks CR 2450 / 1000 hod.
Automatické vypnutí	ANO	ANO
Kontrola vybití baterie	ANO (LED BAT)	ANO (display LOW)
Hmotnost brýlí bez štítu	162g	260g
Prázdný rámeček pro dioptrická skla	ANO	ANO
Dioptrická vložka +2,0D	ANO	NE
Pološtít / se světlem	ANO / NE	ANO / ANO
Celoštít /se světlem	ANO / ANO	ANO / ANO