







iWELD TIG

Příslušenství pro svařovací stroje
TIG DC a TIG AC/DC.


iWELD 5900 - Bezdrátové dálkové ovládání ke strojům iWELD 5323 a 5403

Frekvence / RF výkon / dosah	2,4 Ghz / 1 mW / do 100m	 
Napájení / výdrž baterie	3ks alkal. baterie AA 1,5V / 180 hod.	
Pracovní teplota	-40 až +80°C	
Rozměry / Hmotnost	134 x 104 x 67mm / 0,35 kg	
Objednací číslo	IW590000	


iWELD 5000 - Bezdrátový pedál dálkového ovládání ke strojům iWELD 5323 a 5403

Frekvence / RF výkon	2,4 Ghz / 1mW	 
Napájení	3 ks alkalická baterie AA 1,5V	
Rozměry	260 x 100 x 130mm	
Hmotnost	0,5 kg	
Objednací číslo	IW500000	

iWELD 5100 - Pedál dálkového ovládání s kabelem ke strojům iWELD 4201, 5201, 5323 a 5403

Délka kabelu	3 m	
Rozměry	260 x 100 x 130mm	
Hmotnost	0,5 kg	
Objednací číslo	IW510000	

iWELD 5300 - Jednotka vodního chlazení ke strojům iWELD 4201, 5323 a 5403

Síťové napětí	AC 230V +/-10% 50/60Hz	
Objem nádrže	7 l	
Průtok	10 l/min	
Hmotnost	15,0kg	
Objednací číslo	IW530000	



iWELD TIG

Příslušenství pro svařovací stroje
TIG DC a TIG AC/DC.

iWELD 5400 - Univerzální vozík pro svářečky

Rozměry police pod svářečkou	470 x 280 mm	
Rozměry celkové	700 X410 X 710 mm	
Nosnost základny / polic	100 / 45 kg	
Hmotnost	15,5 kg	
Objednací číslo	IW540000	

iWELD 5410 - Vozík pro svářečky iWELD 5323 a 5403

Rozměry police pod svářečkou	470 x 280 mm	
Rozměry celkové	700 X410 X 710 mm	
Nosnost základny / polic	100 / 45 kg	
Hmotnost	15,5 kg	
Objednací číslo	IW541000	

Připojení hadice TIG svařovacího stroje k redukčnímu ventilu pomocí rychlospojky G1/4"

Spona D=10-15mm	Hadice D=6,0x3,5mm	Spona D=10-15mm	Nipl rychlospojky D=6,3mm	Rychlospojka G1/4"	Redukční ventil G1/4"
IW693516	IW693100	IW693516	IW693163	IW693114	IW543000

Připojení hadice TIG svařovacího stroje k redukčnímu ventilu pomocí rychlospojky G3/8"

Spona D=10-15mm	Hadice D=6,0x3,5mm	Spona D=10-15mm	Nipl rychlospojky D=6,3mm	Rychlospojka G3/8"	Redukční ventil G3/8"
IW693516	IW693100	IW693516	IW693163	IW693138	IW545000

Připojení hadice TIG svařovacího stroje k redukčnímu ventilu pomocí maticové spojky

2 ks Spona D=10-15mm	Hadice D=6,0x3,5mm	Nipl G1/4"	Nipl G3/8"	Převlečná matice G1/4"	Převlečná matice G3/8"
IW693516	IW693100	IW693214	IW693238	IW693314	IW693338



iWELD TIG

Příslušenství pro svařovací stroje
TIG DC a TIG AC/DC.

iWELD 5420 - Redukční ventil Argon

Max. vstupní tlak	300 bar
Max. výstupní tlak / průtok	21 l/min
Vstupní přípojka	W30x2
Výstupní přípojka	G 1/4"
Objednací číslo	IW542000



iWELD 5430 - Redukční ventil Argon

Max. vstupní tlak	230 bar
Max. výstupní tlak / průtok	22 l/min
Vstupní přípojka	W 21,8x1/14"
Výstupní přípojka	G 1/4"
Objednací číslo	IW543000



iWELD 5440 - Redukční ventil Argon s průtokoměrem

Max. vstupní tlak	300 bar
Max. výstupní tlak / průtok	30 l/min
Vstupní přípojka	W 30x2
Výstupní přípojka	G 1/4"
Objednací číslo	IW544000



iWELD 5450 - Redukční ventil Argon s průtokoměrem

Max. vstupní tlak	230 bar
Max. výstupní tlak / průtok	30 l/min
Vstupní přípojka	W 21,8x1/14"
Výstupní přípojka	G 3/8"
Objednací číslo	IW545000

