



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830)

Datum vydání / verze č.: Revize: 03. 04. 2020 / 1.0

Název výrobku: **CRONITEX Alu-Speed**

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1 Identifikátor výrobku

Identifikátor výrobku: CRONITEX Alu-Speed

Další názvy: Alu-Speed

Registrační číslo REACH: Není aplikováno pro směs

Kód výrobku: 07W143, 07M535, 07L143, 07X143

### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití: WIG, MAG, Laser drát pro svařování.

Určeno pro odborné/průmyslové použití.

Nedoporučená použití: Nejsou známa.

### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Jméno nebo obchodní jméno: **WELCO spol. s r.o.**

Místo podnikání nebo sídlo: 26. dubna 245, 68801 Uherský Brod

Identifikační číslo: 63489562

Telefon: +420 572 637 924

Email: welco@welco.cz

Jméno nebo obchodní jméno odborně způsobilé osoby

odpovědné za vypracování bezpečnostního listu:

Konvička Luboš

E-mail:

konvicka@welco.cz

### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepřetržitá služba)

Klinika nemocí z povolání – Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008

### 2.2 Prvky označení


Označení ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008

**Produkt není klasifikován jako nebezpečný a nemusí být označován.**

**Kovy v kompaktní formě nemusí být označeny štítkem, nepředstavují-li ve formě, v jaké jsou uvedeny na trh, nebezpečí pro lidské zdraví v důsledku vdechnutí, požití nebo styku s kůží, ačkoli jsou klasifikovány jako nebezpečné.**

Ačkoli tento produkt nemusí být označen, doporučujeme dbát všech bezpečnostních opatření. Při aplikaci produktu se mohou uvolňovat svářečské dýmy obsahující nikl a je zde riziko alergické reakce, je nutné použití požadovaných osobních ochranných pomůcek.

Ačkoli tento **produkt nemusí být označován štítkem**, jsou všechny informace, které mají být citovány na štítku uvedené v tomto bezpečnostním listu. **EUH 210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.**

|   |   |
|---|---|
| <b>Identifikátor výrobku:</b>           | CRONITEX Alu-Speed  |
| <b>Nebezpečné látky:</b>                | Hliník  |
| <b>Výstražný symbol nebezpečnosti:</b>  |    |
| <b>Signální slovo:</b>                  | NEBEZPEČÍ   |
| <b>Standardní věty o nebezpečnosti:</b> | H228 Hořlavá tuhá látka.<br>H261 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.  |
| <b>Pokyny pro bezpečné zacházení:</b>   | P223 Zabraňte styku s vodou.<br>P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.<br>P302 + P335 + P334 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody [nebo zabalte do vlhkého obvazu].<br>P402 + P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.<br>P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě. |
| <b>Doplňující informace na štítku:</b>  | -   |

### 2.3 Další nebezpečnost

Při navařování může vznikat nebezpečný svářečský dým – při nedostatečných opatřeních může zapříčinit poškození zdraví, proto je nutné dostatečné odsávání nebo ventilace. **Při navařování dochází ke vzniku sálavého tepla – nebezpečí popálení.**

Směs nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

### 3.1 Látky

Produkt je směsí více látek.

### 3.2 Směsi

Směs různých kovů přetavená na slitinu a upravená jako drát.

| Identifikátor výrobku | Koncentrace /<br>rozmezí koncentrace | Indexové číslo<br>Číslo CAS<br>Číslo ES | Klasifikace<br>podle nařízení (ES) č.<br>1272/2008 |
|-----------------------|--------------------------------------|---|--|
| Stříbro (Ag)          | < 1 %                                | -<br>7440-22-4<br>231-131-3             | Látka není<br>klasifikována jako<br>nebezpečná     |
| Chrom (Cr)            | < 1 %                                | -<br>7440-47-3<br>231-157-5             | Látka není<br>klasifikována jako<br>nebezpečná     |
| Mangan (Mn)           | < 1 %                                | -<br>7439-96-5<br>231-105-1             | Látka není<br>klasifikována jako<br>nebezpečná     |
| Železo (Fe)           | < 1 %                                | -<br>7439-89-6<br>231-096-4             | Látka není<br>klasifikována jako<br>nebezpečná     |
| Měď (Cu)              | < 1 %                                | -<br>7440-50-8<br>231-159-6             | Látka není<br>klasifikována jako<br>nebezpečná     |
| Zinek (Zn)            | < 1 %                                | -<br>7440-66-6<br>231-175-3             | Látka není<br>klasifikována jako<br>nebezpečná     |
| Křemík (Si)           | 11%                                  | -<br>7440-21-3<br>231-130-3             | Látka není<br>klasifikována jako<br>nebezpečná     |
| Hliník (Al)           | zbytek %                             | -<br>7429-90-5<br>231-072-3             | Flam. Sol. 1; H250<br>Water-react. 2; H261         |

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1 Popis první pomoci

Příznaky otravy se mohou objevit až po několika hodinách, proto je nutný lékařský dohled 48 hodin po nehodě.

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Vdechnutí:</b>   | Zajistit dostatek čerstvého vzduchu; v případě komplikací vyhledat lékaře.   |
| <b>Styk s kůží:</b> | <u>Při navařování:</u> při popálení ihned chladit vodou.   |
| <b>Styk s okem:</b> | Okamžitě vyplachovat široce otevřené oči proudem tekoucí vlažné vody několik minut.<br>Vyjmout kontaktní čočky při vyplachování.<br><u>Při navařování:</u> při popálení ihned chladit proudem studené vody a okamžitě vyhledat lékaře. |
| <b>Požítí:</b>      | Nepředpokládá se. Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.  |

### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Informace nejsou k dispozici.

### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1 Hasiva

Vhodná hasiva: hasicí prostředky vybrat podle okolí požáru. Nevhodná hasiva: nejsou známy.

### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Žádná zvláštní opatření nejsou požadována.

### 5.3 Pokyny pro hasiče

Žádná zvláštní opatření nejsou požadována.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Postupovat podle pokynů v oddíle 7 a 8. Zajistit dostatečné větrání.

### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nenechat uniknout do půdy, kanalizace, povrchových nebo podzemních vod.

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Rozsypaný produkt mechanicky posbírat, znovu použít nebo uložit do příslušných nádob na sběr odpadu, pokud je znečištěný. Odpady odstranit podle oddílu 13.

### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů 8 a 13 tohoto bezpečnostního listu.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zamezit tvorbě prachu. Nevdechovat svářečské dýmy. Používat osobní ochranné pomůcky (viz oddíl 8.). Zajistit dostatečné větrání na pracovišti. Dodržovat opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve smyslu platných předpisů. Znečištěný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.

Zamezení úniku do životního prostředí: zabránit únikům prachu z nádob a vzniku prašnosti. Poškozené obaly mechanicky sebrat a odstranit, pokud tak lze učinit bez rizika. Při úniku postupovat podle oddílu 6.

## 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladovat v původních obalech v suchu. Chránit před vlhkostí; pro dlouhodobé skladování zajistit místnosti s max. 60 % relativní vlhkostí vzduchu a při teplotě 18 – 23 °C. Kolísání teploty je třeba se vyhnout, aby se zabránilo kondenzaci.

Nesprávné skladování a zacházení s produktem může způsobit viditelné poškození svařovacích materiálů. Mohou vykazovat vady, jako jsou zakřivení, ohyby a rez. Produkt může v důsledku dlouhé doby skladování změnit své vlastnosti (například praskání a chování produktu při svařování). Měla by být přijata taková opatření, že nejprve budou spotřebovány starší produkty před novějšími. S cílem zajistit stálou kvalitu produktů je pro některé aplikace doporučena maximální doba skladování.

## 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Specifické použití je uvedené v návodu na použití na štítku obalu výrobku nebo v dokumentaci k výrobku.

## ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

### 8.1 Kontrolní parametry

Kontrolní parametry látek jsou stanoveny v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů

| Látka          | PELC (mg/m <sup>3</sup> ) |
|----------------|---------------------------|
| Svářečské dýmy | 3,0                       |

| Látka | CAS | PEL/NPK-P (mg/m <sup>3</sup> ) | Poznámky | Faktor přepočtu na ppm |
|-------|-----|--------------------------------|----------|------------------------|
|       |     |                                |          |                        |

Poznámka S: látka má senzibilizační účinek.

Poznámka I: dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži.

**Limitní expoziční hodnoty na pracovišti podle směrnice č. 2000/39/ES, ve znění pozdějších předpisů**

Hodnoty DNEL a PNEC: zatím nejsou k dispozici pro směs.

**Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů jsou stanoveny ve vyhlášce č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů**

Hodnoty DNEL a PNEC: zatím nejsou k dispozici pro směs.

### 8.2 Omezování expozice

#### 8.2.1 Vhodné technické kontroly

Při používání produktu postupovat podle oddílu 7. Zajistit dostatečné větrání, doporučeno lokální odsávání. Nevdechovat svářečské dýmy. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky.

V ČR: Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. Právnícké a fyzické osoby

podnikající mají povinnost měřením zjišťovat a kontrolovat hodnoty koncentrací látek v ovzduší pracovišť a zařazovat pracoviště dle kategorizace prací.

## 8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. zavádí směrnici ES č. 89/656/EHS, nařízení vlády č. 21/2003 Sb. zavádí směrnici ES č. 89/686/EHS, proto veškeré používané osobní ochranné pomůcky musí být v souladu s těmito nařízeními.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Ochrana očí a obličeje:</b> | Při běžné manipulaci není nutná.<br>Při navařování: vhodná svářečská přilba (brýle) podle charakteru vykonávané práce.  |
| <b>Ochrana kůže:</b>           | <b>Ochrana rukou:</b><br>Při běžné manipulaci používat kožené rukavice.<br>Při navařování: vhodné žáruvzdorné kožené rukavice (EN 374-1) podle charakteru vykonávané práce. Použít opalovací krém s vysokým UV faktorem.<br><b>Jiná ochrana:</b><br>Pracovní oděv.  |
| <b>Ochrana dýchacích cest:</b> | Při běžné manipulaci není nutná.<br>Při navařování: zajistit dostatečné odsávání a větrání na pracovišti.<br>Při nedostatečném větrání nebo při překročení mezních koncentrací použít odpovídající ochranu dýchacího ústrojí. Výběr masky musí vycházet ze známé nebo očekávané úrovně expoziční koncentrace, nebezpečnosti produktu a přípustných expozičních limitů. Držte hlavu mimo vznikající dým. |
| <b>Teplné nebezpečí:</b>       | Při navařování nebezpečí popálení.  |

## 8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

Viz zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší; viz zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|   |                        |
|---|------------------------|
| Vzhled:   | Kovový pevný drát      |
| Zápach:   | Bez zápachu            |
| Prahová hodnota zápachu:                              | Není stanoveno         |
| pH:   | Není aplikován         |
| Bod tání:   | Není stanoveno         |
| Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:               | Není stanoveno         |
| Bod vzplanutí:  | Není aplikován         |
| Rychlost odpařování:                                  | Není stanoveno         |
| Hořlavost (pevné látky, plyny):                       | Není stanoveno         |
| Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: | Není stanoveno         |
| Tlak páry:  | Není aplikován         |
| Hustota páry:   | Není stanoveno         |
| Relativní hustota:                                    | 7.86 g/cm <sup>3</sup> |
| Rozpustnost:  | Ve vodě nerozpustný    |
| Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda:               | Není stanoveno         |
| Teplota samovznícení:                                 | Není stanoveno         |
| Teplota rozkladu:                                     | Není stanoveno         |
| Viskozita:  | Není stanoveno         |
| Výbušné vlastnosti:                                   | Není výbušný           |
| Oxidační vlastnosti:                                  | Není stanoveno         |

### 9.2 Další informace

Data nejsou k dispozici

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

## 10.1 Reaktivita

Za běžných podmínek nejsou známa žádná zvláštní rizika reakce s jinými látkami.

## 10.2 Chemická stabilita

Za běžných podmínek okolního prostředí při skladování a manipulaci je stabilní.

## 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečné reakce nejsou známy.

## 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

## 10.5 Neslučitelné materiály

Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.

## 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Výpary a plyny vzniklé při svařování nelze jednoduše klasifikovat. Jejich složení a množství závisí na svařovaném kovu a použitém postupu, procesu a elektrodách (drátu). Ke stanovení složení a množství výparů a plynů ze svařování se bude dále uvažovat: povrchová vrstva svařovaného kovu (např. barva, pokovení, při němž vzniká fosfanový plyn, galvanizace nebo fosfátový potah oceli), počet svářečů a kubatura pracoviště, kvalita a výkon ventilace, poloha hlavy svářeče s ohledem na sloupec výparů a přítomnost kontaminantů v ovzduší (např. výpary chlorovaných uhlovodíků z čištění a odmašťování, které se při obloukovém svařování mohou rozkládat na toxické plyny jako fosgen).

Důležité jsou produkty rozkladu výparů a plynů, nikoli složky elektrod (drátu). Koncentrace dané složky výparu či plynu se může několikanásobně snížit nebo zvýšit oproti původní koncentraci v elektrodě (drátu). Mohou také vzniknout nové složky, které se v elektrodě (drátu) nevyskytovaly. Produkty rozkladu při obvyklém postupu zahrnují ty, které vznikají při odpařování, reakci či oxidaci materiálů uvedených v oddíle 3.2 a dále ty ze základního kovu a povrchové vrstvy, jak je uvedeno výše.

Očekávané složky ve svářečském dýmu: oxidy železa, oxidy manganu, popř. oxidy hliníku a oxidy niklu.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1 Informace o toxikologických účincích

Pro směs nebyly toxikologické údaje experimentálně stanoveny.

Údaje o možném účinku směsi vycházejí ze znalosti účinků jednotlivých složek. Nadměrné vystavování se dýmovým zplodinám může mít za následek závrať, žaludeční potíže, suchost nebo podrážděnost v ústech, nose, krku nebo očích.

#### Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| - LD <sub>50</sub> , orální, potkan (mg.kg <sup>-1</sup> ):               | Data nejsou k dispozici |
| - LD <sub>50</sub> , dermální, potkan nebo králík (mg.kg <sup>-1</sup> ): | Data nejsou k dispozici |
| - LC <sub>50</sub> , inhalační, potkan (mg.l <sup>-1</sup> ):             | Data nejsou k dispozici |

#### Žiravost/dráždivost pro kůži

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Vážné poškození očí / podráždění očí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### Mutagenita v zárodečných buňkách

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### **Karcinogenita**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### **Toxicita pro reprodukci**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### **Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### **Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### **Nebezpečnost při vdechnutí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nadměrné vystavení se dýmovým zplodinám může způsobit plicní onemocnění. Nadměrné vystavení vlivu manganu a manganovým směsím nad hranici bezpečnostních limitů může způsobit nezvratné změny centrální nervové soustavy, včetně mozku. Symptomy se mohou projevit nesrozumitelnou řečí, letargií, třesem, svalovou slabostí, Psychické poruchy a spastická chůzí.

## **ODDÍL 12: Ekologické informace**

Pro směs nebyly toxikologické údaje experimentálně stanoveny.

Údaje o možném účinku směsi vycházejí ze znalosti účinků jednotlivých složek.

### **12.1 Toxicita**

Pro směs nejsou k dispozici ekotoxikologické údaje.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| - LC <sub>50</sub> , 96 hod., ryby (mg.l <sup>-1</sup> ):   | Data nejsou k dispozici |
| - EC <sub>50</sub> , 48 hod., korýši (mg.l <sup>-1</sup> ): | Data nejsou k dispozici |
| - IC <sub>50</sub> , 72 hod., řasy (mg.l <sup>-1</sup> ):   | Data nejsou k dispozici |

### **12.2 Perzistence a rozložitelnost**

Není biologicky rozložitelný, směs kovů.

### **12.3 Bioakumulační potenciál**

Nepředpokládá se.

### **12.4 Mobilita v půdě**

Žádné údaje nejsou k dispozici.

### **12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB**

Směs neobsahuje látky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB.

### **12.6 Jiné nepříznivé účinky**

Při navařování může vznikat nebezpečný svářečský dým – při nedostatečných opatřeních může způsobit kontaminaci životního prostředí. Zabránit úniku do životního prostředí. Svařovací materiály a materiály, které byly znehodnoceny vlivem počasí a nelze je použít ve svařovacím procesu, nebo zbytky použitého materiálu musí být uloženy na nepropustném podkladu, aby jejich složky nemohly pronikat do pudy nebo kontaminovat podzemní vody.

## **ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování**

### **13.1 Metody nakládání s odpady**

Katalogová čísla druhů odpadů zařazuje uživatel na základě použité aplikace výrobku a dalších skutečností. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady.

#### **Doporučený kód odpadu:**

12 01 13 Odpady ze svařování

12 01 04 Úlet neželezných kovů

Obaly: podle konkrétního typu obalu, skupina obalů 15 01 xx

### **Doporučený způsob odstranění pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání:**

Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr odpadu a označený odpad předat k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Doporučené odstranění výrobku nebo obalu: výrobek recyklovat, pokud je to možné. Skládkování zvážit pouze v případě, že není možná recyklace. Znečištěné obaly musí být před recyklací vyčištěny.

### **Právní předpisy o odpadech**

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže se tento výrobek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů.

## **ODDÍL 14: Informace pro přepravu**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 14.1 Číslo OSN   | Nepodléhá předpisům pro přepravu |
| 14.2 Náležitý název OSN pro zásilku                                | Nepodléhá předpisům pro přepravu |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu                        | Nepodléhá předpisům pro přepravu |
| 14.4 Obalová skupina   | Nepodléhá předpisům pro přepravu |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí                            | NE                               |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele                  | Není známo                       |
| 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC | Není známo                       |

## **ODDÍL 15: Informace o předpisech**

### **15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

Omezení týkající se směsi nebo látek obsažených podle přílohy XVII nařízení REACH: žádné

Kandidátská listina (seznam SVHC látek) – článek 59 nařízení REACH: žádné.

Látky podléhající povolení (příloha XIV nařízení REACH): žádné.

*Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), v platném znění.*

*Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), v platném znění.*

*Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích vč. prováděcích předpisů*

*Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.*

*Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.*

*Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.*

*Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.*

### **15.2 Posouzení chemické bezpečnosti**

Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

## **ODDÍL 16: Další informace**

### **Změny bezpečnostního listu**

Datum vydání bezpečnostního listu výrobce:



## Historie revizí:

| Verze | Datum        | Změny   |
|-------|--------------|---|
| 1.0   | 03. 04. 2020 | První vydání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830 |

## Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům

- CAS Chemical Abstract Service (číselný identifikátor chemických látek - více na [www.cas.org](http://www.cas.org)) ES  
číselný identifikátor chemických látek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP
- PBT látky perzistentní, bioakumulativní a toxické
- vPvB látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
- NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky v pracovním prostředí, dlouhodobý (8 hod) PEL  
přípustný expoziční limit chemické látky v pracovním prostředí
- LD50 hodnota označuje dávku, která způsobí smrt 50 % zvířat po jejím podání
- LC50 hodnota označuje koncentraci, která způsobí smrt 50 % zvířat po jejím podání
- EC50 koncentrace látky, při které dochází u 50 % zvířat k účinnému působení na organismus
- IC50 polovina maximální inhibiční koncentrace, při které dochází k působení na organismus
- SVHC Substances of Very High Concern - látky vzbuzující mimořádné obavy
- DNEL Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
- PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
- Flam. Sol. 1 Hořlavá tuhá látka, kategorie 1
- Water-react. 2 Látka nebo směs, která při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, kategorie 2

## Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem.

Směs byla hodnocena a klasifikována podle nařízení (ES) č. 1272/2008 pomocí aditivní nebo neaditivní metody (nebezpečnost pro zdraví), sumační metody (nebezpečnost pro životní prostředí) a na základě údajů ze zkoušek (v případě fyzikální nebezpečnosti).

## Seznam standardních vět o nebezpečnosti a pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu

H228 Hořlavá tuhá látka.

H261 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.

P223 Zabraňte styku s vodou.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P302 + P335 + P334 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody [nebo zabalte do vlhkého obvazu].

P402 + P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

EUH 210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

## Pokyny pro školení

Viz zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## Další informace

Další informace poskytnete: viz oddíl 1.3.

Produkt by neměl být použit pro žádný jiný účel, než pro který je určen (oddíl 1.2). Protože specifické podmínky použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.