



0087

Svařovací souprava TURBOSET 90



Použití

Měkké i tvrdé pájení ocelí, hliníku, mědi a barevných kovů. Svařování kovů plamenem. Výroba a opravy chladírenských a klimatizačních zařízení, modelářské a kutilské práce.

Návod k použití

Zkontrolujte uzavření všech ventilů jak na lahvích tak na rukojeti. Z lahví sundejte plastové krytky. Zkontrolujte úplnost a nepoškozenost těsnění u připojovacích částí. Na láhve nasadte plechové úhelníky a zajistěte lehkým dotažením křídlových matic. Plynovou i kyslíkovou kartuši zašroubujte do závitu ventilové hlavy tak, že jednou rukou držíte ventil a druhou rukou otáčíte kartuši na doraz. Otevřete zcela ventily u lahvíček. Mírně otevřete ventily na rukojeti, zapalte zapalovačem a poté seřídte správný poměr plynu a kyslíku pro svařování.

Upozornění

Svařovací soupravu smí obsluhovat pouze dospělá osoba podle tohoto návodu. Svařovací soupravu ukládejte tak, aby byla dětem nedostupná. Souprava nesmí být při hoření bez dozoru.

Bezpečná vzdálenost od hořlavých hmot je min. 5000 mm, od čelní roviny hořáku min. 1500 mm.

Při výměně kartuše se vždy přesvědčte, že je uzavřený ventil. Výměnu neprovádějte v blízkosti otevřeného plamene.

Při práci je nutné postupovat se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k požáru.

Je zakázáno svařovat a pájet nádoby, kanystry a potrubí ve kterých se přepravuje benzín, nafta, petrolej a jiné hořlaviny.

Při provozu odkládejte soupravu na nehořlavou podložku. Po skončení práce nechejte soupravu vychladnout. Kartuše nejsou opětovně plnitelné!

Výhody na první pohled

- Vhodná pro malé svářečí a pájecí práce.
- Precizní plamen s teplotou až 3050°C.
- Snadno přenosná.
- Výměnné kartuše pro plyn i kyslík.
- Ideální pro každou údržbářskou dílnu - neplatíte žádný nájem za láhve.

Parametry

Druh plynu	Směsný plyn MAXY-GAS + kyslík
Náplň kyslík	1000 ml / 110 bar (0,3 hod. / tryska 80l)
Náplň MAXY-GAS	350 g (3,3 hod. / tryska 80 l)
Teplota plamene	3050°C
Délka hadic	2m
Rozměry	350x200x210mm
Hmotnost kompletu	5,3 kg

Rozsah dodávky

Kyslíková láhev, plynová láhev MAXY-GAS, redukční kyslíkový a uzavírací plynový ventil, 2m hadicový komplet, rukojeť s ventily a s integrovanými pojistkami proti zpětnému šlehnutí, svařovací nástavec s tryskou 80 l, sada 4 trysek 63-100-160-225 l, ochranné svářečské brýle, montážní klíč, zapalovač.

Rozměry, balení

Výr. číslo	Popis	Hmotnost	ks / bal
22008700	TURBOSET 90	5,3 kg	1
Plynová kartuše pro opakované plnění			
22008701	Kyslík 1000 ml/ 110 bar	1,3 kg	1
22008702	MAXY-GAS	350 g	1
Náhradní díly			
22008704	Redukční ventil pro kyslík		1
22008705	Uzavírací ventil pro plyn		1
22008706	Kompletní rukojeť s nástavcem		1